

Viessmann (Schweiz) AG
Geschäftsbereich Grosswärmepumpen
Rütimoosstrasse 5
CH-3076 Worb SBB




ELEKTROSCHEMA


Projektbeschreibung Vitocal 300-G Pro BW302.D180
Grundgerät 7735647
Elektroplatte 7901400


Einspeisung 3x400V/230VAC
Zuleitung 160A
Steuerspannung 230VAC
Schutzart IP20
Gültig ab 25.06.2021
Version 004


Anzahl der Seiten 14
EPLAN-Version 2.9.4
Build-Nummer 14773
Verzeichnis L:\pr\EPLAN\DATA\Projects\VIS\EQU_28\Serienfertigung\Vitocal_300G_Pro\05_D-Serie\Vitotronic WO1C

Diese Unterlage wird nur zu dem vereinbarten Zweck uebergeben. Ihre Verwendung fuer andere Zwecke ist verboten. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, darf sie weder vervielfaeltigt werden noch Dritten bekanntgegeben noch sonst verfuegbar gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte Insbesondere fuer den Fall einer Patenterteilung oder Gebrauchsmuster - Eintragung, behalten wir uns vor.



Revision	Versions- beschreibung	Seite	Betriebsmittel- kennzeichen	Beschreibung	Änderungs- nummer	Gültig ab	Bearbeiter
001	Neuerstellung			Neuerstellung	210818	01.04.2018	MINS
002	Revision 03/20	20	=WP+-20KF0	Verdrahtung der Leiterplatte MB761 Mainboard GWP "7509441" geändert  Grund: Es sind in 2019 im Zuge der Änderung der F2 - 6,3A Sicherung in eine 2,0A Sicherung auf dieser Leiterplatte noch andere Optimierungen durchgeführt worden. Der Stecker 213 auf der MB-Leiterplatte (PIC1) ist ein durchgeschliffener Netzstromkontakt, dessen Relais für unsere Residential-Wärmepumpen nie genutzt wurde. Diese Leiterbahn wurde daraufhin weggelassen und das Relais außer Kraft gesetzt. In einigen Schemen nutzt KWT aber diesen Kontakt für eine interne Spannungsversorgung der MB-Leiterplatte.	586119	09.04.2020	MINS
003	Revision 04/21	11 12	=WP+-11KF6 =WP+-12KF6	Sicherheitskette mit zusätzlichem Relais ausgestattet. Relaiskontakt unterbricht die Freigabe des Softstarters Grund: Sicherheitskette muss unabhängig von der Vitotronic Steuerung ausgeführt sein (Reaktion auf die Überprüfung durch das UDT in Polen)	150321	01.04.2021	MINS
004	Revision 06/21	1 3 13	=WP+-13RA	Titel-/Deckblatt aktualisiert Einfügen der Revisionsübersicht EMV-Filter für Netzteil ergänzt	221621	25.06.2021	KHTS










Die Summe der angeschlossenen Lasten darf ein max. von 16A pro Phase nicht überschreiten
Bei 1-phasigen Umwälzpumpen gilt es die symetrische Belastung des Netzes zu beachten!



-20KF0
/20.0
/22.0
/23.0
/30.0

Regler WO1C

Vitotronic 200





OK/L3K1 / 22.0

20.9 / NA →
20.9 / L3_ →


NA / 22.1

STEG/N / 22.0


STEG/L / 22.0




externe Anforderung
Bei Anschluss
pot. freier Kontakt



Strömungswächter
Bei Anschluss
Brücke entfernen




extern Sperren
pot. freier Kontakt



EVU-Sperre
Bei Anschluss
Brücke entfernen


Drehfeldwächter




Soledruckwächter
Bei Anschluss
Brücke entfernen

Sammelstörung
pot. freier Kontakt
Schliesser

geschlossen = Fehler
offen = kein Fehler





Blatt	28
-------	----

